

RODZAJ NAPRAWY

cena netto

Przegląd i sprawdzenie kontrolera TSC2 TSC3 Slate TDC600

330,-

✔ Zgranie danych ✔ Format kontrolera ✔ Wgranie najnowszej wersji systemu operacyjnego ✔ Wgranie najnowszej wersji aplikacji pomiarowej (Trimble Survey Controller, Trimble Access) ✔ Wgranie danych ✔ Konfiguracja ✔ Sprawdzenie komunikacji ✔ Kontrola portów wejścia/wyjścia ✔ Sprawdzenie baterii ✔ Czyszczenie ✔ Wymiana folii ochronnej na wyświetlaczu ✔ Kalibracja wyświetlacza

Przegląd i sprawdzenie kontrolera TSC7 TSC5 T10 T7

400,-

✔ Zgranie danych ✔ Format kontrolera ✔ Wgranie najnowszej wersji systemu operacyjnego ✔ Wgranie najnowszej wersji aplikacji pomiarowej (Trimble Access dostępnej dla Klienta) ✔ Wgranie danych ✔ Konfiguracja ✔ Sprawdzenie komunikacji ✔ Kontrola portów wejścia/wyjścia ✔ Sprawdzenie baterii ✔ Czyszczenie ✔ Kalibracja wyświetlacza

Podstawowy przegląd tachimetru Serii S (bez kontrolera)

840,-

✔ Czyszczenie instrumentu ✔ Aktualizacja oprogramowania ✔ Sprawdzenie pomiaru odległości ✔ Sprawdzenie i rektyfikacja pionu optycznego ✔ Kalibrację kompensatora ✔ Przegląd spodarki i rektyfikacja libelli pudełkowej ✔ Kalibracja serwowatorów ✔ Sprawdzenie łączności radiowej ✔ Czyszczenie dziennika błędów instrumentu ✔ Kasowanie komunikatu serwisowego ✔ Kolimacja i inklinacja, pomiary testowe

Rozszerzony przegląd tachimetru Serii S (bez kontrolera)

1 400,-

✔ Czyszczenie instrumentu ✔ Czyszczenie optyki ✔ Czyszczenie i smarowanie osi lunety ✔ Aktualizacja oprogramowania ✔ Sprawdzenie i usunięcie błędów kolimacji i miejsca zera ✔ Sprawdzenie i usunięcie błędów inklinacji ✔ Kolimacja trackera ✔ Sprawdzenie i strojenie pomiaru odległości ✔ Sprawdzenie i rektyfikacja pionu optycznego ✔ Kalibracja kompensatora ✔ Przegląd spodarki i rektyfikacja libelli pudełkowej ✔ Kalibracja serwowatorów ✔ Sprawdzenie łączności radiowej ✔ Czyszczenie dziennika błędów instrumentu ✔ Kasowanie komunikatu serwisowego ✔ Strojenie pointera ✔ Pomiary testowe

Podstawowy przegląd tachimetru Serii M lub C

780,-

✔ Czyszczenie instrumentu ✔ Aktualizacja oprogramowania ✔ Sprawdzenie pomiaru odległości ✔ Sprawdzenie i rektyfikacja pionu optycznego/laserowego ✔ Kalibracja kompensatora ✔ Przegląd spodarki i rektyfikacja libelli pudełkowej ✔ Czyszczenie dziennika błędów instrumentu ✔ Kolimacja i inklinacja, pomiary testowe

Rozszerzony przegląd tachimetru Serii M lub C

1000,-

✔ Czyszczenie instrumentu ✔ Aktualizacja oprogramowania ✔ Sprawdzenie pomiaru odległości ✔ Sprawdzenie i rektyfikacja pionu optycznego/laserowego ✔ Kalibracja kompensatora ✔ Przegląd spodarki i rektyfikacja libelli pudełkowej ✔ Czyszczenie dziennika błędów instrumentu ✔ Kolimacja i inklinacja, pomiary testowe ✔ Czyszczenie optyki ✔ Czyszczenie pierścienia enkodera HA/VA ✔ Czyszczenie i smarowanie osi lunety ✔ Sprawdzenie i usunięcie błędów kolimacji, inklinacji i miejsca zera ✔ Sprawdzenie i strojenie pomiaru odległości ✔ Strojenie wskaźnika laserowego

Przegląd tachimetru serii GDM

800,-

✔ Aktualizacja oprogramowania ✔ Wymiana baterii zapasowej ✔ Kasowanie dziennika błędów ✔ Sprawdzenie dalmierza ✔ Odczyt kątów ✔ Kalibracja kompensatora ✔ Czyszczenie i kalibracja libelli w spodarce ✔ Sprawdzenie pionu optycznego ✔ Kolimacja i inklinacja ✔ Pomiary testowe

Przegląd i kalibracja teodolitu

600,-

* W przypadku akceptacji wyceny naprawy, koszty ekspertyzy nie są doliczane

** W przypadku rezygnacji z odesłania instrumentu (zgody na zełomowanie) - koszt ekspertyzy w serwisie producenta wynosi 1500 PLN netto

PODANE CENY SĄ CENAMI NETTO

Podstawowy przegląd i sprawdzenie odbiornika GNSS (bez kontrolera)	330,-
✓ Czyszczenie ✓ Kontrola portów wejścia/wyjścia ✓ Kasowanie dziennika błędów ✓ Podniesienie oprogramowania, jeśli możliwe Pomiary testowe	
Rozszerzony przegląd i sprawdzenie odbiornika GNSS (bez kontrolera)	600,-
✓ Czyszczenie ✓ Kontrola portów wejścia/wyjścia ✓ Kasowanie dziennika błędów ✓ Podniesienie oprogramowania, jeśli możliwe Pomiary testowe ✓ Sprawdzenie modemu wewnętrznego GSM/GPRS/LTE ✓ Sprawdzenie radiomodemu wewnętrznego TX-nadawanie ✓ Sprawdzenie radiomodemu wewnętrznego RX-odbieranie ✓ Czyszczenie pamięci wewnętrznej odbiornika ✓ Kalibracja libelli elektronicznej eBubble ✓ Kalibracja czujnika magnetometru	
Przegląd i kalibracja niwelatora precyzyjnego DiNi	450,-
✓ Czyszczenie ✓ Wymiana smarów ✓ Kasowanie luzów ✓ Ustawienie kompensatora ✓ Regulacja śrub ✓ Regulacja libelli ✓ Rektyfikacja - kalibracja końcowa	
Ekspertyza, przegląd i kalibracja niwelatora optycznego (nieprecyzyjnego)	187,-
✓ czyszczenie ✓ kasowanie luzów i naprężeń ✓ wymiana smarów ✓ regulacja śrub ✓ regulacja libelli ✓ ustawienie kompensatora kalibracja końcowa	
Ekspertyza, przegląd i kalibracja niwelatora kodowego Leica Sprinter	285,-
✓ czyszczenie ✓ kasowanie luzów i naprężeń ✓ wymiana smarów ✓ regulacja śrub ✓ regulacja libelli ✓ ustawienie kompensatora kalibracja końcowa ✓ wyrównanie cyfrowe	
Ekspertyza, przegląd niwelatora laserowego	350,-
✓ czyszczenie ✓ sprawdzenie funkcjonalności ✓ sprawdzenie portów I/O ✓ sprawdzenie panelu sterującego ✓ sprawdzenie zasilania ✓ sprawdzenie kieszeni baterijnej ✓ sprawdzenie szczelności ✓ kalibracja	
Ekspertyza* tachimetru po upadku	1800,-
Ekspertyza* odbiornika po upadku	600,-
Ekspertyza* w serwisie producenta w Niemczech	2000,-
Przegląd systemu pomiaru szlaków kolejowych GEDO +TSC3/ GEDO +TSC7 (2 wózki, tachimetr, kontroler)	4300,-/ 4500,-
✓ Przegląd stanu technicznego wózka pryzmatu i wózka tachimetru ✓ Wymiana zużytych / uszkodzonych elementów systemu*** ✓ Kalibracja, wyznaczenie i kontrola parametrów wewnętrznych wózków ✓ Sprawdzenie / konfiguracja komunikacji elementów systemu ✓ Aktualizacja oprogramowania GEDO / Access (przy aktywnej gwarancji) ✓ Ostateczna konfiguracja i sprawdzenie aplikacji oprogramowania Trimble GEDO ✓ Czyszczenie, smarowanie elementów mechanicznych wózków ✓ Wystawienie certyfikatu potwierdzającego dokładności systemu ✓ Przeinstalowanie systemu i oprogramowania kontrolera - przegląd kontrolera ✓ Pełny przegląd i kalibracja tachimetru Trimble	
Przegląd systemu GEDO IMS (wózek, IMU, odbiornik, kontroler)	4500,-
✓ Przegląd stanu technicznego wózka ✓ Wymiana zużytych / uszkodzonych elementów systemu*** ✓ Kalibracja, wyznaczenie i kontrola parametrów wewnętrznych wózka ✓ Sprawdzenie / konfiguracja komunikacji elementów systemu ✓ Aktualizacja oprogramowania GEDO / Access (przy aktywnej gwarancji) ✓ Ostateczna konfiguracja i sprawdzenie aplikacji oprogramowania Trimble GEDO ✓ Czyszczenie, smarowanie elementów mechanicznych wózka ✓ Wystawienie certyfikatu potwierdzającego dokładności systemu ✓ Przeinstalowanie systemu i oprogramowania kontrolera - przegląd kontrolera ✓ Pełny przegląd odbiornika Trimble	
Przegląd wózka do pomiaru szlaków kolejowych GEDO 1.0/ GEDO 2.0	2100,-
✓ Przegląd stanu technicznego wózka pryzmatu i wózka tachimetru ✓ Wymiana zużytych / uszkodzonych elementów systemu*** ✓ Kalibracja, wyznaczenie i kontrola parametrów wewnętrznych wózków ✓ Sprawdzenie / konfiguracja komunikacji elementów systemu ✓ Aktualizacja oprogramowania GEDO / Access (przy aktywnej gwarancji) ✓ Ostateczna konfiguracja i sprawdzenie oprogramowania Trimble GEDO Vorsys ✓ Czyszczenie, smarowanie elementów mechanicznych wózków ✓ Wystawienie certyfikatu potwierdzającego dokładności wózka	