

CENY NETTO

RODZAJ NAPRAWY	STANDARDOWY CENNIK	DLA KLIENTÓW GEOTRONICS
Wymiana warstwy dotykowej wyświetlacza TSC2/TSC3	1600 PLN	800 PLN
Wymiana wkładów baterii TSC2	598 PLN	299 PLN
Wymiana wkładów baterii TSC3	398 PLN	199 PLN
Wymiana panelu przedniego 5800, R4, R6, R8, R8s, R10	1300 PLN	650 PLN
Wymiana panelu przedniego 5700, R7	900 PLN	450 PLN
Podstawowy przegląd tachimetru Serii S	850 PLN	425 PLN
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Czyszczenie instrumentu ✓ Aktualizacja oprogramowania ✓ Sprawdzenie pomiaru odległości ✓ Sprawdzenie i rektyfikacja pionu optycznego ✓ Kalibrację kompensatora ✓ Przegląd spodarki i rektyfikacja libelli pudełkowej ✓ Kalibracja serwowatorów ✓ Sprawdzenie łączności radiowej ✓ Czyszczenie dziennika błędów instrumentu ✓ Kasowanie komunikatu serwisowego ✓ Kolimacja i inklinacja, pomiary testowe 		
Pełny przegląd tachimetru Serii S	1700 PLN	850 PLN
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Czyszczenie instrumentu ✓ Czyszczenie optyki ✓ Czyszczenie i smarowanie osi lunety ✓ Aktualizacja oprogramowania ✓ Sprawdzenie i usunięcie błędów kolimacji i miejsca zera ✓ Sprawdzenie i usunięcie błędów inklinacji ✓ Kolimacja trackera ✓ Sprawdzenie i strojenie pomiaru odległości ✓ Sprawdzenie i rektyfikacja pionu optycznego ✓ Kalibracja kompensatora ✓ Przegląd spodarki i rektyfikacja libelli pudełkowej ✓ Kalibracja serwowatorów ✓ Sprawdzenie łączności radiowej ✓ Czyszczenie dziennika błędów instrumentu ✓ Kasowanie komunikatu serwisowego ✓ Strojenie pointera ✓ Pomiary testowe 		
Przegląd tachimetru Serii M.	900 PLN	450 PLN
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Czyszczenie instrumentu ✓ Aktualizacja oprogramowania ✓ Sprawdzenie pomiaru odległości ✓ Sprawdzenie i rektyfikacja pionu optycznego ✓ Kalibrację kompensatora ✓ Przegląd spodarki i rektyfikacja libelli pudełkowej ✓ Czyszczenie dziennika błędów instrumentu ✓ Kolimacja i inklinacja, pomiary testowe 		
Przegląd niwelatora DiNi	700 PLN	350 PLN
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Czyszczenie ✓ Wymiana smarów ✓ Kasowanie luzów ✓ Ustawienie kompensatora ✓ Regulacja śrub ✓ Regulacja libelli ✓ Rektyfikacja - kalibracja końcowa 		
Przegląd tachimetru serii GDM 4xx	900 PLN	450 PLN
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aktualizacja oprogramowania ✓ Wymiana baterii zapasowej ✓ Kasowanie dziennika błędów ✓ Sprawdzenie dalmierza ✓ Odczyty kątów ✓ Kalibracja kompensatora ✓ Czyszczenie i kalibracja libelli w spodarce ✓ Sprawdzenie pionu optycznego ✓ Kolimacja i inklinacja ✓ Pomiary testowe 		
Przegląd tachimetru serii GDM 6xx i Trimble 5xxx	1300 PLN	650 PLN
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aktualizacja oprogramowania ✓ Wymiana baterii zapasowej ✓ Kasowanie dziennika błędów ✓ Sprawdzenie dalmierza ✓ Odczyty kątów ✓ Kalibracja kompensatora ✓ Czyszczenie i kalibracja libelli w spodarce ✓ Sprawdzenie pionu optycznego ✓ Kolimacja i inklinacja ✓ Pomiary testowe 		
Przegląd i sprawdzenie kontrolera	500 PLN	250 PLN
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zgranie danych ✓ Format kontrolera ✓ Wgranie najnowszej wersji systemu operacyjnego ✓ Wgranie najnowszej wersji aplikacji pomiarowej (Trimble Survey Controller, Trimble Access) ✓ Wgranie danych ✓ Konfiguracja ✓ Sprawdzenie komunikacji ✓ Kontrola portów wejścia/wyjścia ✓ Sprawdzenie baterii ✓ Czyszczenie ✓ Wymiana folii ochronnej na wyświetlaczu ✓ Kalibracja wyświetlacza 		
Przegląd i sprawdzenie odbiornika	500 PLN	250 PLN
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Czyszczenie ✓ Kontrola portów wejścia/wyjścia ✓ Kasowanie dziennika błędów ✓ Podniesienie oprogramowania jeśli możliwe ✓ Pomiary testowe 		
Przegląd i sprawdzenie zestawu GNSS	800 PLN	400 PLN
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Czyszczenie ✓ Kontrola portów wejścia/wyjścia ✓ Kasowanie dziennika błędów ✓ Podniesienie oprogramowania jeśli możliwe ✓ Pomiary testowe 		